

設 計 書

工 種		課		課長補佐		主席主査		施設担当			
委 託 番 号		長									
年 度	令和 7 年度									作成年月日	令和 7 年 5 月 1 6 日
件 名	秋田市立川尻小学校ほか 5 校 石油ストーブ分解清掃および点検									対 象 校	
										1 川尻小学校 (44台)	
										2 浜田小学校 (25台)	
										3 豊岩小学校 (30台)	
										4 下浜小学校 (18台)	
										5 八橋小学校 (22台)	
履 行 場 所	秋田市川尻みよし町 8 番 3 1 号ほか									6 大住小学校 (51台)	
										() 内は点検対象台数	
設 計 金 額										業務概要：温風式石油ストーブの定期点検を実施するもの。	
財 源 区 分											
履 行 期 間	令和 7 年 9 月 3 0 日 まで										

名 称	品 種 形 状 ・ 寸 法	員 数	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
秋田市立川尻小学校ほか5校 石油ストーブ分解清掃および点検						
I 業務価格						
1 分解清掃		1	式			
2 点検		1	式			
3 諸経費		1	式			
計 I						
II 消費税相当額	10%	1	式			
III 業務費	I + II					

名 称	品 種 形 状 ・ 寸 法	員 数		単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
1 分解清掃							
川尻小学校		9		台			
浜田小学校		5		台			
豊岩小学校		6		台			
下浜小学校		5		台			
八橋小学校		6		台			
大住小学校		14		台			
計 1							

名 称	品 種 形 状 ・ 寸 法	員 数		単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
2 点検							
川尻小学校		35	--	台			
浜田小学校		20	--	台			
豊岩小学校		24	--	台			
下浜小学校		13	--	台			
八橋小学校		16	--	台			
大住小学校		37	--	台			
計 II							

石油ストーブ分解清掃および点検仕様書

本仕様書は、市立学校に設置してある『F F 式石油ストーブ』の分解清掃および定期点検作業（以下「作業」という。）を実施するにあたっての基準を定めたものである。

1 作業の実施時期、対象校および台数

- (1) 実施時期は発注者の指示に従うこと。
- (2) 対象校および台数は別紙学校別 F F 石油ストーブ一覧のとおり。

2 実施方法

- (1) 各学校に設置してある F F 石油ストーブについて清掃および点検を行う。
対象機器については、別紙学校別 F F 石油ストーブ一覧と別紙配置図をもとに作業を行うこと。
- (2) 作業日および作業時間については学校と調整すること。なお、校内での作業は、原則として月～金曜の午前 8 時 30 分から午後 4 時までの間とする。
- (3) 別紙様式第 1 号に記載されているチェック項目により作業を行うこと。
- (4) 作業により部品交換等の必要が生じる場合は、発注者と協議の上対応すること。
- (5) 作業後は、ストーブに埃よけのビニールカバーをかぶせること。
- (6) 作業によりストーブの故障等を発見した場合には別紙様式第 2 号の特記事項欄に記載すること。なお、修理等の必要がある場合には修理等に要する見積書を提出の上、発注者と協議すること。
- (7) 作業実施後 1 年以内に不具合が生じた場合は、発注者と協議の上、対応すること。
- (8) 事故防止には万全を期し、万一事故が発生した場合は、秋田市に通報するとともに、迅速かつ適切な措置を講じること。

3 提出書類

作業終了後、別紙様式第 2 号に必要事項を記入し、発注者と学校に 1 部ずつ提出すること。

4 その他

「石油機器技術管理士」の資格を有する者が作業を行うこと。

石油ストーブ分解清掃・点検チェック項目一覧

区 分	チェック項目	内 容	分解 清掃	点検
運転状況	1 ランプ類	点灯状況	○	○
	2 燃焼用送風機	起動時間・回転状態・振動・異常音の有無	○	○
	3 点火系統	赤熱(放電)・着火状態の点検	○	○
	4 着火	時間・臭気の点検	○	○
	5 対流用送風機	起動時間・回転状態・振動・異常音の有無	○	○
	6 燃焼状態	継続性・炎の脈動・すす・くもり・臭気・発煙の有無	○	○
		温風、燃焼切替状態	○	○
	7 電磁ポンプ	異常音・油漏れの有無・ポンプの取付状況	○	○
8 消火	消火時間・ランプ・送風機の停止の有無	○	○	
送油経路	1 油漏れ	機器内部の接続部・送油ホース亀裂の有無	○	○
	2 ごみ・水	機器付属のオイルストレーナーの点検・清掃	○	○
	3 ケーシングの防震ゴム	ゴムが摩耗しているものや外れていて取付がないものは新替すること	○	○
	4 灯油ホースバンド	ワンタッチ式バンドが取付けられている箇所はネジ式バンドに新替すること	○	○
		裂け、緩み等ないか	○	○
排 気 筒	1 給排気筒	外観変形の有無・固定状況の確認	○	○
		周辺障害物・可燃物の有無	○	○
		排気ガス漏れの有無	○	○
電気系統	1 電源コード	亀裂・破損・高温部接触の有無	○	○
	2 コネクター類	ぐらつき・緩みの有無、カバー等との接触の有無	○	○
安全装置	1 耐震自動装置	ほこり・ごみ・作動消火の有無、リセット確認	○	
	2 過熱防止装置	ごみ・ほこりの確認	○	
	3 炎監視装置	燃焼停止・運転の確認	○	
	4 防爆安全装置	変形の有無、固定状況の確認	○	
燃 焼 室	1 バーナー	すす・カーボン・タールの点検・清掃	○	
		変形・亀裂の有無	○	
	2 燃焼リング	脱落・セット状態の確認、変形・焼損の有無	○	
	3 スタビライザー	変形・焼損・すす・タールの有無	○	
	4 点火器	すす・タールの付着状況点検、変形・焼損の有無	○	
		間隔寸法異常の有無	○	
	5 燃焼室	変形・亀裂・すすの有無	○	
	6 ノズル	つまりの有無	○	
7 のぞき窓	すす付着・破損の有無	○		
そ の 他	1 機器外観	破損・変形・汚れの有無	○	○
	2 ごみ・ほこり	対流用送風機フィルターの点検・清掃	○	○
	3 取付状況	強固に取り付けられているか確認	○	○
	4 その他	上記のほか、ストーブを安全に使用するために必要な箇所の分解清掃又は点検	○	○

石油ストーブ点検記録簿

作業日 令和 年 月 日から
 令和 年 月 日まで

点検者氏名

教室名													
番号													
メーカー名													
型式													
チェック項目			✓印:点検OK △印:修理 ×印:交換 -印:該当なし										
共通	運転状況	1 ランプ類											
		2 燃焼用送風機											
		3 点火系統											
		4 着火											
		5 対流用送風機											
		6 燃焼状態											
		7 電磁ポンプ											
		8 消火											
	送油経路	1 油漏れ											
		2 ごみ・水											
		3 ケーシングの防震ゴム											
		4 灯油ホースバンド											
	排気筒	1 給排気筒											
	電気系統	1 電源コード											
		2 コネクター類											
	分解清掃	安全装置	1 耐震自動装置										
2 過熱防止装置													
3 炎監視装置													
4 防爆安全装置													
燃焼室		1 バーナー											
		2 燃焼リング											
		3 スタビライザー											
		4 点火器											
		5 燃焼室											
		6 ノズル											
	7 のぞき窓												
共通	その他	1 機器外観											
		2 ごみ・ほこり											
		3 取付状況											
		4 その他											
			小 計						合 計			台	
特記事項													
学校名													


令和7年度 FF式石油ストーブ一覧

学校名: 川尻小学校

No.	メーカー (必須)	型式 (必須)	年式 (必須)	令和7年度 不使用	分解清掃	点検	不具合	備考
【1】	サンボット	11000BF	H22購入			○		ミーティングルーム 右
【2】	サンボット	11000BF	H22購入			○		ミーティングルーム 左
【3】	サンボット	5000T9	H10購入	不使用				家庭科準備室
【4】	サンボット	7000S	H11購入	新規購入により交換予定のため、点検対象外				家庭科室 右前
【5】	サンボット	7000T9	H10購入	新規購入により交換予定のため、点検対象外				家庭科室 右後
【6】	サンボット	7000S	H13購入	新規購入により交換予定のため、点検対象外				家庭科室 左
【7】	サンボット	10000T9	H10購入	新規購入により交換予定のため、点検対象外				印刷室
【8】	サンボット	5000BF	H29			○		放送室
【9】	サンボット	15GBF3	R1購入		○			なかよし学級
【10】	サンボット	10000T9	H10購入	新規購入により交換予定のため、点検対象外				技能主事室
【11】	サンボット	15GBF	H22購入		○			職員室 後
【12】	サンボット	15GBF	H22購入		○			職員室 前
【13】	サンボット	15GBF	H22購入		○			校長室
【14】	サンボット	15GBF3	R1購入		○			杉の子学級
【15】	サンボット	15G9	H9購入	新規購入により交換予定のため、点検対象外				保健室
【16】	サンボット	15GBF	H22購入		○			ひまわり学級
【17】	コロナ	FF-B160H(W)	R5購入			○		1A
【18】	コロナ	FF-B160H(W)	R5購入			○		1B
【19】	サンボット	15G9	H10購入		○			生活科室
【20】	サンボット	15G9	H10購入	不使用				1Cとなり用具室
【21】	サンボット	15GBF	H16購入			○		さくらホール 左
【22】	サンボット	15GBF	H15購入			○		さくらホール 右
【23】	サンボット	15G9	H9購入	新規購入により交換予定のため、点検対象外				給食室
【24】	サンボット	10000T9	H10購入	新規購入により交換予定のため、点検対象外				給食室 休憩室
【25】	サンボット	15G9	H10購入			○		2階 学習室③
【26】	サンボット	15G9	H10購入			○		2階 学習室④
【27】	サンボット	15G9	H10購入			○		ラーニングルーム 前
【28】	サンボット	15G9	H10購入			○		ラーニングルーム 後
【29】	サンボット	15G9	H9購入			○		図工室 後
【30】	サンボット	15G9	H9購入			○		図工室 前
【31】	サンボット	15G9	H10購入	不使用				郷土資料室 左
【32】	サンボット	15G9	H10購入	不使用				郷土資料室 右
【33】	サンボット	15G9	H9			○		たぶのきホール 左
【34】	サンボット	15G9	H9			○		たぶのきホール 右
【35】	サンボット	15G9	H9			○		理科室 後
【36】	サンボット	15G9	H9			○		理科室 前
【37】	サンボット	15G9	H9			○		音楽室 前
【38】	サンボット	15G9	H9			○		音楽室 後
【39】	サンボット	15GBF3	R1購入		○			2A
【40】	サンボット	15GBF3	R1購入		○			2B
【41】	サンボット	15GBF3	R1購入			○		2C
【42】	サンボット	15GBF3	R1購入			○		3A
【43】	サンボット	15GBF3	R1購入			○		3B
【44】	サンボット	15G9	H10購入			○		2階 学習室②
【45】	サンボット	15G9	H10購入	新規購入により交換予定のため、点検対象外				6A
【46】	サンボット	15G9	H10購入	新規購入により交換予定のため、点検対象外				6B
【47】	サンボット	11000BF	H22購入			○		音楽練習室 前
【48】	サンボット	11000BF	H22購入			○		音楽練習室 後
【49】	サンボット	15GBF3	R1購入			○		図書室 前
【50】	サンボット	15GBF3	R1購入			○		図書室 後

【51】	サンボット	15G9	H9			○		けやきホール 右
【52】	サンボット	15G9	H9			○		けやきホール 左
【53】	コロナ	FF-B160H(W)	R5購入			○		4A
【54】	コロナ	FF-B160H(W)	R5購入			○		4B
【55】	コロナ	FF-B160H(W)	R5購入			○		3階 学習室①
【56】	コロナ	FF-B160H(W)	R5購入			○		4C
【57】	コロナ	FF-B160H(W)	R5購入			○		5A
【58】	コロナ	FF-B160H(W)	R5購入			○		5B
【59】								
【60】								
【61】								
【62】								
【63】								
【64】								
【65】								
【66】								
【67】								
【68】								
【69】								
【70】								
【71】								
【72】								
【73】								
【74】								
【75】								
【76】								
【77】								
【78】								
【79】								
【80】								
【81】								
【82】								
【83】								
【84】								
【85】								
【86】								
【87】								
【88】								
【89】								
【90】								
【91】								
【92】								
【93】								
【94】								
【95】								
【96】								
【97】								
【98】								
【99】								
【100】								

令和7年度 川尻小学校 教室ストロブ配置図




令和7年度 FF式石油ストーブ一覧

学校名: 浜田小学校

No.	メーカー (必須)	型式 (必須)	年式 (必須)	令和7年度 不使用	分解清掃	点検	不具合	備考
【1】	サンボット	15G9	H11	新規購入により交換予定のため、点検対象外				
【2】	サンボット	15G9	H11	新規購入により交換予定のため、点検対象外				
【3】	サンボット	5000S	H11	新規購入により交換予定のため、点検対象外				
【4】	サンボット	15G9	H11			○		
【5】	サンボット	15G9	H11			○		
【6】	サンボット	15G9	H11	新規購入により交換予定のため、点検対象外				備品シールあり
【7】	サンボット	185CTS	R2		○			
【8】	サンボット	10000S	H11	新規購入により交換予定のため、点検対象外				
【9】	サンボット	10000S	H11	新規購入により交換予定のため、点検対象外				
【10】	サンボット	5000S	H11	新規購入により交換予定のため、点検対象外				
【11】	サンボット	5000S	H11	新規購入により交換予定のため、点検対象外				
【12】	サンボット	11000S	H19			○		
【13】	サンボット	11000S	H19			○		
【14】	サンボット	10000S	H19			○		
【15】	サンボット	7000S	H19			○		
【16】	サンボット	10000S	H19			○		
【17】	サンボット	7000S	H19			○		
【18】	サンボット	15G9	H11			○		
【19】	サンボット	15G9	H11			○		
【20】	サンボット	15G9	H11			○		
【21】	サンボット	15G9	H11			○		
【22】	サンボット	15G9	H11			○		
【23】	サンボット	15GBF G	H20			○		
【24】	サンボット	15GBF2			○			上新城小学校の備品シール
【25】	サンボット	15G9	H8		○			040101-01705のデブラあり 備品台帳にH8のストーブ無し
【26】	サンボット	15G9	H11	新規購入により交換予定のため、点検対象外				
【27】	サンボット	10000S	H19		○			
【28】	サンボット	7000S			○			
【29】	サンボット	10000S	H19			○		
【30】	サンボット	7000S	H19			○		
【31】	サンボット	10000S				○		
【32】	サンボット	10000S	H19			○		
【33】	サンボット	10000S	H19			○		
【34】	サンボット	10000S	H19			○		
【35】								
【36】								
【37】								
【38】								
【39】								
【40】								
【41】								
【42】								
【43】								
【44】								
【45】								
【46】								
【47】								
【48】								
【49】								
【50】								

秋田市立浜田小学校 令和7年度教室配置予定図

(令和7年4月1日現在)



令和7年度 FF式石油ストーブ一覧



学校名:

豊岩小学校


No.	メーカー (必須)	型式 (必須)	年式 (必須)	令和7年度 不使用	分解清掃	点検	不具合	備考
【1】	サンボット	FF-43TS	不明	不使用				
【2】	サンボット	FF-15GBF	H25購入			○		
【3】	サンボット	FF-15GBF	H21購入			○		
【4】	サンボット	FF-15GBF	H21購入			○		
【5】	サンボット	FF-15GBF	H21購入			○		
【6】	サンボット	FF-15GBF	H25購入			○		
【7】	サンボット	FF-5000T9	H11購入		○			
【8】	サンボット	FF-15GBF	H23購入		○			
【9】	サンボット	FF-15GBF	H23購入		○			
【10】	サンボット	FF-15GBF	H23購入			○		
【11】	サンボット	FF-15GBF	H25購入			○		
【12】	サンボット	FF-15GBF	H23購入		○			
【13】	サンボット	FF-15GBF	H23購入		○			
【14】	サンボット	FF-15GBF	不明			○		旭川小より移管
【15】	サンボット	FF-15GBF	H21購入			○		広面小より移管
【16】	サンボット	FF-15GBF	H21購入			○		広面小より移管
【17】	サンボット	FF-15GBF	H21購入			○		広面小より移管
【18】	サンボット	FF-15GBF	H21購入			○		広面小より移管
【19】	サンボット	I1000S	H20購入	不使用				
【20】	サンボット	511TFG	H20購入		○			
【21】	サンボット	I0000S	H12購入	不使用				
【22】	サンボット	I5GBF	H20購入			○		
【23】	サンボット	I5GBF	H20購入			○		
【24】	サンボット	I5GBF	H20購入	不使用				
【25】	サンボット	I5GBF	H27購入	不使用				
【26】	サンボット	5000S	H20購入			○		
【27】	サンボット	I5GBF	H20購入	不使用			有	不点灯
【28】	サンボット	I5GBF	H25購入	不使用				
【29】	サンボット	I5GBF	H25購入	不使用				
【30】	サンボット	I5GBF	H25購入	不使用				
【31】	サンボット	I5GBF	H25購入			○		
【32】	サンボット	I5GBF	H25購入			○		
【33】	サンボット	I5GBF	H20購入			○		
【34】	サンボット	I1000BFN	H27購入	不使用				
【35】	サンボット	I5GBF	H25購入			○		
【36】	サンボット	I5GBF	H25購入			○		
【37】	サンボット	I1000BFN	H27購入	不使用				
【38】	サンボット	I5GBF	H25購入			○		
【39】	サンボット	I5GBF	H25購入			○		
【40】	サンボット	I5GBF	H20購入			○		
【41】	サンボット	I5GBF	H20購入			○		
【42】								
【43】								
【44】								
【45】								
【46】								
【47】								
【48】								
【49】								
【50】								

令和7年度秋田市立豊岩小学校 校舎平面図


(1 階)




(3 階)



(2 階)





令和7年度 秋田市立豊岩小学校(中学校棟) 教室配置図




サンボットKBR-173 (調理場
で必要に応じて使用)

2階特別教室棟



2階体育館・教室棟



- ◎ FF式ストーブ 41台
- ▲ ブルーロータリー 6台 (KBR-173) 2台
- ジェットヒーター
- 白色ダルマストーブ 3台

令和7年度 FF式石油ストーブ一覧

学校名:

下浜小学校

No.	メーカー (必須)	型式 (必須)	年式 (必須)	令和7年度 不使用	分解清掃	点検	不具合	備考
【1】	サンボット	15G	H29			○		
【2】	サンボット	15G	H12			○		
【3】	サンボット	15G	H16			○		
【4】	サンボット	10000S	H15			○		
【5】	サンボット	7000SI	H21			○		
【6】	サンボット	7000SI	H21			○		
【7】	サンボット	5000T	R1		○			
【8】	サンボット	5000S	H9			○		
【9】	サンボット	15G	H15		○		有	失火、油切れが発生する
【10】	サンボット	15G	R1		○			
【11】	サンボット	15G	H26		○			
【12】	サンボット	15G	H16			○		
【13】	サンボット	15G	R1		○			
【14】	サンボット	15G	H15			○		
【15】	サンボット	15G	H15			○		
【16】	サンボット	15G	H15			○		
【17】	サンボット	15G	H16			○		
【18】	サンボット	15G	H16			○		
【19】								
【20】								
【21】								
【22】								
【23】								
【24】								
【25】								
【26】								
【27】								
【28】								
【29】								
【30】								
【31】								
【32】								
【33】								
【34】								
【35】								
【36】								
【37】								
【38】								
【39】								
【40】								
【41】								
【42】								
【43】								
【44】								
【45】								
【46】								
【47】								
【48】								
【49】								
【50】								

令和 7 年度ストーブ配置図

下浜小学校

	配 管 接 続	個別タンク
1 5 G	◎ 1 3 台 (H 12 購入 1 台・H 15 購入 4 台・H 16 購入 4 台・H26 購入 1 台・H29 購入 2 台・R 1 購入 2 台)	
1 0 0 0 0 S	○ 1 台 (H 15 購入)	5 0 0 0 S
7 0 0 0 SI	● 2 台 (H 21 購入)	▼ 1 台 (非備品、PC 室)
5 0 0 0 T	▲ 1 台 (R 1 購入)	

ブルーロータリー	□ 1 台 (H 23)
	■ 2 台 (H 10)
石油ストーブ 開放式	★ 4 台 (S 51)

< 3 階 >

			音楽室 児童室 【14】 H15 ◎	家庭科室 【15】 H15 ◎	理科室 【16】 H15 ◎	図工室 【17】 H16 ◎	図書室 【18】 H16 ◎	
教材室								

< 2 階 >

トイレ 女	トイレ 男		学習室Ⅱ 【9】 H15 ◎	2・3 年教室 【10】 R1	4・5 年教室 【11】 H26	学習室Ⅲ 【12】 H16 ◎	6 年教室 【13】 R1 ◎	
手洗								

< 1 階 >

機械室	トイレ 女	トイレ 男	印刷室	1 年教室 【1】 H29 ◎	学習室Ⅰ 【2】 H12 ◎	職員室 【3】 H16 ◎	【4】 H15 ○	校長室 【5】 H21 ●	教育相談室	保健室 【6】 H21 ●	校務員室 【7】 R1 ▲	物置
	手洗											

給食室 □ H23

中庭

児童玄関	職員玄関	コンピュータ室 【8】 H9 ▼
------	------	------------------------

自転車置場

★★★ S 51		
■ ■ H10		

令和7年度 FF式石油ストーブ一覧


学校名: 秋田市立八橋小学校

No.	メーカー (必須)	型式 (必須)	年式 (必須)	令和7年度 不使用	分解清掃	点検	不具合	備考
【1】	サンボット	15G	H9	新規購入により交換予定のため、点検対象外				
【2】	サンボット	15G	H9	新規購入により交換予定のため、点検対象外				
【3】	サンボット	15G	R6					
【4】	サンボット	15G	H29購入			○		上新城小より所管換
【5】	サンボット	7000T	H10	新規購入により交換予定のため、点検対象外				
【6】	サンボット	15G	R6					
【7】	サンボット	7000T	H10	不使用				
【8】	サンボット	15G	R4購入			○		
【9】	サンボット	5000T	H7	新規購入により交換予定のため、点検対象外				
【10】	サンボット	15G	H9	不使用				
【11】	サンボット	15G	R6					
【12】	サンボット	15G	R4購入		○			
【13】	サンボット	15G	H29購入		○			上新城小より所管換
【14】	サンボット	15G	H10購入	新規購入により交換予定のため、点検対象外				
【15】	サンボット	7000T	H10		○			
【16】	サンボット	15G	H10購入		○			
【17】	サンボット	15G	R4購入			○		
【18】	サンボット	15G	R4購入			○		
【19】	サンボット	15G	R4購入		○			
【20】	サンボット	15G				○		R5不具合により交換、備品番号無し
【21】	サンボット	15G	H9			○		
【22】	サンボット	15G	H10	新規購入により交換予定のため、点検対象外				
【23】	サンボット	15G	H10	新規購入により交換予定のため、点検対象外				
【24】	サンボット	15G	H10		○		有	エラー表示出やすい
【25】	サンボット	15G	H10			○		
【26】	サンボット	15G	R6					
【27】	サンボット	7000T	H10	新規購入により交換予定のため、点検対象外				
【28】	サンボット	15G	R4購入			○		
【29】	サンボット	15G	R4購入			○		
【30】	サンボット	10000T	H8	不使用				
【31】	サンボット	15G	H10			○		
【32】	サンボット	15G	R6					
【33】	サンボット	15G	H29購入			○		上新城小より所管換
【34】	サンボット	15G	R6					
【35】	サンボット	15G	R6					
【36】	サンボット	15G	H10購入			○		
【37】	サンボット	15G	H10購入			○		
【38】	サンボット	15G	H10購入			○		
【39】	サンボット	15G	R6					
【40】	サンボット	15G	R6					
【41】	サンボット	15G	R6					
【42】	サンボット	15G	R6					
【43】	サンボット	15G	R6					
【44】	サンボット	15G	H9	新規購入により交換予定のため、点検対象外				
【45】	サンボット	15G	H10	新規購入により交換予定のため、点検対象外				
【46】	サンボット	15G	H10	新規購入により交換予定のため、点検対象外				
【47】	サンボット	7000T	H10	不使用				
【48】	サンボット	15G	H10	新規購入により交換予定のため、点検対象外				
【49】	サンボット	15G	H10	新規購入により交換予定のため、点検対象外				
【50】	サンボット	7000T	H10	不使用				

【51】	サンボット	15G	H10	新規購入により交換予定のため、点検対象外			
【52】	サンボット	15G	H10	新規購入により交換予定のため、点検対象外			
【53】	サンボット	7000T	H10	不使用			
【54】	サンボット	15G	R4購入		○		
【55】	サンボット	15G	R4購入		○		
【56】	サンボット	10000T	H8	不使用			
【57】							
【58】							
【59】							
【60】							
【61】							
【62】							
【63】							
【64】							
【65】							
【66】							
【67】							
【68】							
【69】							
【70】							
【71】							
【72】							
【73】							
【74】							
【75】							
【76】							
【77】							
【78】							
【79】							
【80】							
【81】							
【82】							
【83】							
【84】							
【85】							
【86】							
【87】							
【88】							
【89】							
【90】							
【91】							
【92】							
【93】							
【94】							
【95】							
【96】							
【97】							
【98】							
【99】							
【100】							


秋田市立八橋小学校

令和7年度ストーブ配置図



秋田市立八橋小学校

令和7年度スロープ配置図



令和7年度 FF式石油ストーブ一覧

学校名:

秋田市立大住小学校

No.	メーカー (必須)	型式 (必須)	年式 (必須)	令和7年度 不使用	分解清掃	点検	不具合	備考
【1】	サンボット	7000BFN	H27			○		
【2】	コロナ	FF-B160H(W)	R5		○			
【3】	サンボット	15GBF	H27			○		
【4】	サンボット	15GBF	H27			○		
【5】	サンボット	7000BFN	H27			○		
【6】	サンボット	15GBF3	R2			○		備品シールなし
【7】	サンボット	15GBF3	R2			○		備品シールなし
【8】	サンボット	15GBF3	R2			○		備品シールなし
【9】	サンボット	15GBF3	R2			○		備品シールなし
【10】	サンボット	15GBF3	R2			○		備品シールなし
【11】	サンボット	15GBF3	R2			○		備品シールなし
【12】	サンボット	15GBF3	R2			○		備品シールなし
【13】	サンボット	15GBF3	R2			○		備品シールなし
【14】	サンボット	15GBF3	R2			○		備品シールなし
【15】	サンボット	11000	R2			○		備品シールなし
【16】	サンボット	15GBF3	R2			○		備品シールなし
【17】	サンボット	11000	R2			○		備品シールなし
【18】	コロナ	FF-B160H(W)	R5			○		
【19】	サンボット	15GBF	H24			○		
【20】	サンボット	15GBF	H24			○		
【21】	サンボット	15GBF	H24			○		
【22】	サンボット	15GBF	H24			○		
【23】	サンボット	15GBF	H24			○		
【24】	サンボット	15GBF	H24			○		
【25】	サンボット	15GBF	H24			○		
【26】	サンボット	15GBF	H24			○		
【27】	サンボット	15GBF	H27		○		エラー、熱 修繕要望計上	
【28】	サンボット	15GBF	H24			○		
【29】	サンボット	15GBF	H24			○		
【30】	サンボット	15GBF	H24			○		
【31】	サンボット	15GBF	H24			○		
【32】	サンボット	15GBF	H24		○			
【33】	サンボット	15GBF	H24		○			
【34】	サンボット	15GBF	H24		○			
【35】	サンボット	15GBF	H24		○			
【36】	サンボット	15GBF	H27		○			
【37】	サンボット	15GBF	H24			○		
【38】	サンボット	15GBF	H24			○		
【39】	サンボット	15GBF	H24			○		
【40】	サンボット	15GBF	H27			○		
【41】	サンボット	15GBF	H27			○		備品シールなし
【42】	コロナ	FF-B160H(W)	R5		○			
【43】	サンボット	15GBF	H24		○			
【44】	サンボット	15GBF	H24		○			
【45】	サンボット	15GBF	H27			○		
【46】	サンボット	15GBF	H27		○			
【47】	サンボット	15GBF	H27			○		備品シールなし
【48】	サンボット	15GBF	H24		○			備品シールなし
【49】	サンボット	15GBF	H24		○			備品シールなし
【50】	サンボット	15GBF	H27		○			
【51】	サンボット	15GBF	H27			○		

