

秋田市立将軍野中学校の現況写真

増築箇所

- ・ 建具撤去四方枠新設
- ・ 床壁天井新設



増築および新築箇所

- ・ 引き違い窓手前に昇降機棟新設
- ・ 2～3階の二連引き違い窓2スパンを防火設備に改修



スロープ設置箇所

- ・ 左側屋体棟
- ・ 右側管理室棟

