

飲食店に潜在する出火危険・排気ダクト火災に注意



全国消防イメージキャラクター「消太」

フレキシブル排気ダクトは
油脂が溜まりやすい構造で、
火災危険があります。



(フレキシブル排気ダクト条例違反)

飲食店の厨房において、フレキシブル排気ダクトに付着した油脂への着火・加熱が原因となった火災が発生しています。



(フレキシブル排気ダクトの油脂付着状況)

厨房設備のフレキシブル排気ダクトの使用は条例違反

秋田市火災予防条例では、曲りおよび立下りの箇所を極力少なくし、内面を滑らかに仕上げることでされています。

(秋田市火災予防条例第3条の4第1項)

フレキシブル排気ダクトを使用している場合は、秋田市火災予防条例に基づき、適切な材質で平滑なダクトに改修する必要があります。

秋田市火災予防条例に適合した排気ダクトでも

- ・ 排気ダクトや天蓋に油脂が付着していると火災危険があります。
- ・ 排気ダクト火災を防ぐために、定期的な点検・清掃を行いましょう。
- ・ 飲食店から火災が発生するとお客様や従業員の命を危険にさらしてしまうおそれがあります。

お問い合わせは、最寄りの消防署へ

秋田市消防本部 8 2 3 - 4 2 4 7

秋田消防署 8 2 3 - 4 1 0 0

土崎消防署 8 4 5 - 0 2 8 5

城東消防署 8 3 2 - 3 4 0 4

秋田南消防署 8 3 9 - 9 5 5 1