秋田市総合環境センター　一般廃棄物最終処分場　管理状況　（令和8年9月）

■廃棄物埋め立て状況

廃棄物の種類		道路・側溝泥 残土等	溶融飛灰	脱水汚泥	その他	合　計
埋立量 （t）	新埋立地	11.84	0	0	3.66	15.50
	飛灰埋立地	0	170.73	2.4	0	173.13
備　考		その他の内、クリーンアップ分　0.00 t 飛灰埋立地に覆土用スラグ　0.00 t搬入				188.63

■主要施設の状況　（点検月日　　9月10日　）

擁壁・堰堤	点検結果 （異常の有無）	損壊するおそれがあると認められた場合に 講じた措置の実施内容、日時	
旧埋立地	無		
新埋立地	無		
飛灰埋立地	無		

遮水工	点検結果 （異常の有無）	遮水効果が低下するおそれがあると認められた場合に 講じた措置の実施内容、日時	
新埋立地	無		
飛灰埋立地	無		

その他施設	点検結果 （異常の有無）	異常があると認められた場合に 講じた措置の実施内容、日時	
調整池	無		
排水処理施設	無		

■水質調査結果　（採水月日　　9月10日　　）

採取箇所 / 検査項目	放流水		周縁地下水		排水基準
	高度処理系統	除鉄処理系統	処理施設下流	健康ｾﾝﾀｰ ｸﾞﾗﾝﾄﾞ	
水素イオン濃度指数（pH）	7.2	7.6	6.9	7.3	6.5以上　8.5以下
電気伝導度（mS/m）	740	97	3,000	90	—
COD（mg/l）	4.4	7.6	4.9	4.9	30以下
BOD（mg/l）	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	20以下
浮遊物質量（mg/l）	6	<1	<1	<1	10以下
塩素イオン（mg/l）	2,100	20	19	19	—
大腸菌数（CFU/ml）	0	0	0	0	800以下
水質の悪化があった場合に講じた措置の実施内容、日時					