

施設の概要(東部地域)

施設名	所在地	敷地面積	構造	延べ面積	建築年度	CAD 図面の有無	点検状況(○:点検実施、×:点検未実施、-:該当設備なし)																	
							消防設備										シャッター・スクリーン	非常照明設備	自家発電設備	空調・給排水設備	特定建築物環境衛生設備	エレベーター	家用電気工作物	浄化槽
							消火器具	パッケージ型消火設備	自動火災報知設備	ガス漏れ警報設備	非常警報設備	避難器具	誘導灯及び誘導標識	非常電源設備	防排煙制御設備									
東部市民サービスセンター	秋田市広面字釣瓶町13番地3	約3,816㎡	RC造 2階建	約2,539㎡	H27年度	有り	○	○	○	○	○	-	○	-	○※1	○※1	○※2	○	○※4	○	○	○	-	
桜地区コミュニティセンター	秋田市桜台一丁目1番4号	約2,391㎡	S造 2階建	約727㎡	H28年度	有り	○	-	○	-	○	-	○	-	-	-	×	-	×	-	○	-	-	
旭川地区コミュニティセンター	秋田市手形字才ノ浜51番地の2	約871㎡	RC造 一部S造 2階建	約754㎡	S51年度	有り	○	-	○	-	○	-	○	-	-	-	×	-	-	-	-	-	-	
東地区コミュニティセンター	秋田市広面字鬼頭38番地	約1,941㎡	RC造 一部S造 2階建	約810㎡	S54年度	有り	○	-	○	-	○	-	○	-	-	-	×	-	-	-	-	-	-	
太平地区コミュニティセンター	秋田市太平字目長崎沼田42番地	約1,821㎡	木造 平屋建	約620㎡	H8年度	有り	○	○	○	-	○	-	○	-	-	-	×	-	-	-	-	-	○	
下北手地区コミュニティセンター	秋田市下北手柳館字前田面133番地1	約4,678㎡	木造 平屋建	約525㎡	R2年度	有り	○	○	○	-	○	-	○	-	-	-	×	-	-	-	-	-	-	

※1 消防設備点検業務に防火扉、防火シャッター、防煙垂れ壁の点検を含む。その他、シャッター等設備保守点検業務を専門業者に委託。

※2 非常照明の点検を消防設備点検業務に含めて実施しているが、点灯確認程度。

※3 GHP・EHP空調機、温水発生機、床暖房設備、全熱交換機、送風機類(換気扇、ダクトファン、給出口・給込口等)、給水設備(電気温水器、冷水器)の点検を実施。

※4 GHP空調機のみ点検を実施。