

秋田市総合環境センター 一般廃棄物最終処分場 管理状況(令和7年4月)

■廃棄物埋め立て状況

廃棄物の種類		道路・側溝泥 残土等	溶融飛灰	脱水汚泥	その他	合 計
埋立量 (t)	新埋立地	0	0	0	193.65	193.65
	飛灰埋立地	0	244.39	3.31	0	247.70
備 考		その他の内、クリーンアップ分は 191.12 t 飛灰埋立地に覆土用スラグ 0.00 t 搬入				441.35

■主要施設の状況（点検月日 4月10日 ）

擁壁・堰堤	点検結果 (異常の有無)	損壊するおそれがあると認められた場合に 講じた措置の実施内容、日時	
旧埋立地	無		
新埋立地	無		
飛灰埋立地	無		

遮水工	点検結果 (異常の有無)	遮水効果が低下するおそれがあると認められた場合に 講じた措置の実施内容、日時	
新埋立地	無		
飛灰埋立地	無		

その他施設	点検結果 (異常の有無)	異常があると認められた場合に 講じた措置の実施内容、日時	
調整池	無		
排水処理施設	無		

■水質調査結果（採水月日 4月16日 ）

採取箇所 検査項目	放流水		周縁地下水		排水基準
	高度処理系統	除鉄処理系統	処理施設下流	健康センター グラント*	
水素イオン濃度指数(pH)	7.5	7.5	6.9	7.0	6.5以上 8.5以下
電気伝導度(mS/m)	180	95	26	29	—
COD(mg/l)	3.6	6.6	2.3	3.7	30以下
BOD(mg/l)	1.6	2.2	1.7	1.4	20以下
浮遊物質(mg/l)	<1	<1	9	4	10以下
塩素イオン(mg/l)	320	14	17	19	—
大腸菌数(CFU/ml)	0	0	0	0	800以下
水質の悪化があった 場合に講じた措置の 実 施 内 容、日 時					