

秋田市総合環境センター 一般廃棄物最終処分場 管理状況（令和8年5月）

■廃棄物埋め立て状況

廃棄物の種類		道路・側溝泥 残土等	溶融飛灰	脱水汚泥	その他	合 計
埋立量 (t)	新埋立地	0	0	0	132.07	132.07
	飛灰埋立地	0	197.78	1.6	0	199.38
備 考		その他の内、クリーンアップ分 127.13 t 飛灰埋立地に覆土用スラグ 0.00 t搬入				331.45

■主要施設の状況（点検月日 5月8日 ）

擁壁・堰堤	点検結果 (異常の有無)	損壊するおそれがあると認められた場合に 講じた措置の実施内容、日時	
旧埋立地	無		
新埋立地	無		
飛灰埋立地	無		

遮水工	点検結果 (異常の有無)	遮水効果が低下するおそれがあると認められた場合に 講じた措置の実施内容、日時	
新埋立地	無		
飛灰埋立地	無		

その他施設	点検結果 (異常の有無)	異常があると認められた場合に 講じた措置の実施内容、日時	
調整池	無		
排水処理施設	無		

■水質調査結果（採水月日 5月14日 ）

採取箇所 検査項目	放流水		周縁地下水		排水基準
	高度処理系統	除鉄処理系統	処理施設下流	健康センター・グラント*	
水素イオン濃度指数(pH)	7.6	7.9	7.2	7.5	6.5以上 8.5以下
電気伝導度(mS/m)	460	99	28	34	—
COD(mg/l)	3.2	6.8	1.8	2.2	30以下
BOD(mg/l)	<0.5	0.8	0.8	<0.5	20以下
浮遊物質(mg/l)	2	<1	4	3	10以下
塩素イオン(mg/l)	1,200	24	18	18	—
大腸菌数(CFU/ml)	0	0	0	0	800以下
水質の悪化があった 場合に講じた措置の 実 施 内 容、日 時					