

令和5年度 定期点検結果内訳

道路橋名	フリガナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	点検実施 年月日	判定 区分	所見等
中ノ沢3号橋	ナカノサワサノウキョウ	中の沢線	1976	5.2	5.0	2023/3/24	I	補修実施済み
大台2号橋	オホダイニゴウキョウ	大台線	1975	6.5	4.8	2024/2/27	II	床版に剥離、防護柵に腐食
萱ヶ沢三号橋	カヤガサワサノウキョウ	中の沢線	1976	4.2	4.1	2024/2/27	II	床版に漏水、橋台に剥離
大柳1号橋	オホヤナギイチゴウキョウ	大柳線	1960	2.3	12.0	2023/12/11	II	頂版、側壁に漏水・遊離石灰
大金橋	オウゴンハシ	大金線	1989	3.4	6.0	2023/12/11	II	頂版に漏水・遊離石灰
家の沢橋	イノサワハシ	家の沢2号線	1979	2.2	9.0	2023/12/11	II	頂版、側壁に漏水・遊離石灰
山田二号橋	ヤマダニゴウキョウ	山田線	1975	2.5	6.7	2024/2/27	II	床版に剥離、遊離石灰
惣太郎2号橋	ソウタロウニゴウキョウ	金ヶ崎宮ノ前線	2000	12.9	8.2	2023/12/11	II	頂版にひびわれ
惣太郎橋	ソウタロウハシ	金ヶ崎宮ノ前2号線	1970	6.5	4.6	2024/3/12	II	床版ひびわれ
太子前3号橋	タチマエサンゴウキョウ	太子前3号線	1993	1.5	7.4	2024/3/22	I	健全
山王堂橋	サンノウドウハシ	山王堂中村線	1989	13.5	4.5	2024/3/22	II	橋台ひび割れ
太子前橋	タチマエハシ	沼田中央線	1975	4.6	11.4	2023/12/11	I	健全
長根六号橋	ナガネロクゴウキョウ	柏木長根五郎兵衛沢線	不明	4.1	2.1	2024/3/22	III	通行止め措置
水沢橋	ミヅサワハシ	下黒瀬水沢線	1991	8.5	5.8	2023/12/11	I	健全
妙法3号橋	ミョウホウサンゴウキョウ	平沢石田妙法線	1973	1.3	14.0	2024/1/19	II	側壁に漏水
下野橋	シノハシ	雄和東線	1983	25.5	8.0	2024/3/22	I	補修実施済み
築場2号橋	キナバニゴウキョウ	中山築場線	1984	2.5	4.4	2024/2/27	II	床版に鉄筋露出
藤見橋	フジミハシ	平沢石田妙法線	1982	4.8	5.3	2024/3/1	II	側壁ひびわれ
小深田1号橋	オコフカダイチゴウキョウ	小深田線	1989	4.0	4.2	2024/1/19	I	健全
湯野目橋	ユノメハシ	湯野目線	1977	3.0	9.2	2023/12/11	I	健全
深沢二号橋	フカサワニゴウキョウ	二十町深沢線	不明	8.5	3.1	2024/3/22	I	補修実施済み
深沢三号橋	フカサワサンゴウキョウ	二十町深沢線	不明	5.6	3.5	2024/3/22	I	補修実施済み
藤森橋	フジモリハシ	藤森中谷地線	1975	3.6	5.4	2024/2/7	III	橋台土砂の流出
藤森3号橋	フジモリサンゴウキョウ	藤森中谷地線	1975	2.4	9.7	2023/12/11	II	頂版に剥離・鉄筋露出
袖の沢橋	ソデノサワハシ	鹿野戸方福線	1969	4.4	3.8	2024/1/19	II	床版に鉄筋露出
寺沢4号橋	テラサワヨンゴウキョウ	本田妙法線	1970	2.4	5.2	2024/2/6	II	橋台漏水・遊離石灰
白熊橋	シロクマハシ	上野七曲台線	1989	150.0	13.0	2023/12/14	II	床版ひびわれ
芝野1号橋	シバノイチゴウキョウ	芝野鹿野戸線	1972	2.9	9.1	2024/2/6	I	健全
寺沢1号橋	テラサワイチゴウキョウ	寺沢東通線	1975	2.8	6.9	2024/2/6	II	橋台漏水
田草川1号橋	タナカガワイチゴウキョウ	芝野田草川線	1994	2.3	7.5	2024/3/22	I	健全
寺沢2号橋	テラサワニゴウキョウ	寺沢東通線	1975	3.8	7.4	2024/2/6	I	健全
田草川2号橋	タナカガワニゴウキョウ	芝野田草川線	1994	2.4	9.1	2024/3/22	I	健全
白熊2号橋	シロクマニゴウキョウ	松渕白熊戸島線	2004	2.5	11.8	2023/12/11	II	頂版、側壁に漏水・遊離石灰
丸山橋	マルヤマハシ	豊成丸山線	不明	3.0	9.1	2023/12/11	II	頂版、側壁に漏水・遊離石灰
寺沢3号橋	テラサワサンゴウキョウ	本田妙法線	1970	4.1	6.0	2024/2/26	II	床版に剥離、鉄筋露出われ
七曲橋	ナナマダリハシ	七曲工業団地1号線	1988	32.1	13.0	2024/3/14	II	橋台鉄筋露出
七曲南橋	ナナマダリミナハシ	戸島七曲線	2000	62.5	5.0	2024/3/14	II	橋台にひびわれ
山崎1号橋	ヤマザキイチゴウキョウ	山崎橋台線	1975	2.3	8.1	2024/2/6	I	健全
山崎東橋	ヤマザキヒガシハシ	山崎東線	1984	2.4	9.0	2024/3/22	I	健全
畑谷橋	ハタヤハシ	畑谷線	1974	4.4	6.0	2023/12/11	II	主桁鉄筋露出
芝野堰2号橋	シバノセキニゴウキョウ	松渕白熊戸島線	不明	3.4	15.0	2023/12/11	II	頂版に漏水・遊離石灰
沖村1号橋	オキムライイチゴウキョウ	沖村前谷地線	1995	2.4	8.1	2024/3/22	I	健全
芝野堰橋	シバノセキハシ	戸島七曲線	1959	2.9	8.0	2024/2/9	I	健全
白熊川橋	シロクマカワハシ	戸島七曲線	1954	2.7	5.0	2024/2/28	II	床版、橋台にひびわれ
沖村2号橋	オキムラニゴウキョウ	芝野本田線	1972	4.6	5.5	2024/2/26	II	橋台に漏水
大又橋2	オホマタハシ	本田大又線	1973	7.4	5.5	2024/1/19	I	健全
松渕橋	マツブチハシ	松渕白熊戸島線	1994	128.0	10.0	2024/3/1	II	床版ひびわれ
本田2号橋	ホンデンニゴウキョウ	本田大又線	1975	2.9	6.9	2024/2/6	I	健全
川原田橋	カワラタハシ	川原田松渕線	不明	2.3	12.4	2024/2/28	II	頂版に鉄筋露出
本田3号橋	ホンデンサンゴウキョウ	本田妙法線	1970	2.3	8.6	2024/2/6	II	床版に鉄筋露出
本田西橋	ホンデンニシハシ	本田西線	1973	2.7	5.7	2024/2/6	I	健全
豊成小橋	トヨナリコハシ	豊成四ツ小屋線	不明	6.3	7.0	2023/12/11	II	頂版に剥離・鉄筋露出
式田2号橋	シキダニゴウキョウ	式田1号線	1977	2.6	4.6	2024/2/29	II	床版、橋台に剥離
式田5号橋	シキダゴゴウキョウ	式田4号線	不明	2.3	4.4	2023/12/13	II	側壁に剥離・鉄筋露出
四ツ小屋十五号橋	ヨツコヤシジュウゴウキョウ	末戸松本2号線	1967	6.4	4.0	2023/12/11	III	主桁に剥離・鉄筋露出
式田6号橋	シキダロクゴウキョウ	下石川線	1970	5.5	4.9	2023/12/13	II	下部工に漏水・遊離石灰
四ツ小屋三十四号橋	ヨツコヤサンジュウヨンゴウキョウ	末戸松本5号線	不明	7.1	6.2	2024/3/22	II	防護柵腐食
北条ヶ崎橋	ホウジヨウガサキハシ	北条ヶ崎線	不明	2.5	3.4	2024/2/7	II	舗装に路面の凹凸
和田5号橋	ワダゴゴウキョウ	和田本町線	1957	2.5	39.0	2024/3/1	II	防護柵に腐食
和田3号橋	ワダサンゴウキョウ	駅前線	1958	2.5	5.4	2024/2/19	I	健全
和田4号橋	ワダヨンゴウキョウ	和田本町線	1956	2.5	5.8	2024/2/26	II	路面に段差、ひびわれ

令和5年度 定期点検結果内訳

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	点検実施 年月日	判定 区分	所見等
下石川橋	シイカワハシ	和田高岡線	不明	3.4	7.1	2024/2/26	Ⅱ	床版、橋台に剥離・鉄筋露出
上和田小橋	カミワダコバシ	和田9号線	1970	3.1	3.4	2024/2/2	Ⅱ	橋台に漏水
四ツ小屋十六号橋	ヨツコヤジユウロウゴウウキョウ	末戸松本15号線	不明	9.5	7.1	2024/2/2	Ⅲ	床版に鉄筋露出
四ツ小屋四十号橋	ヨツコヤシヨンユウゴウウキョウ	柳林岩見川線	不明	5.5	6.2	2023/12/11	Ⅱ	主桁に剥離・鉄筋露出
四ツ小屋四十一号橋	ヨツコヤシヨンユウイチヨウウキョウ	四ツ小屋下川原岩見川線	不明	5.5	6.8	2024/2/26	Ⅱ	主桁に鉄筋露出、漏水
舟沢橋	フナザワハシ	松渕神内線	1993	9.4	9.1	2024/3/2	Ⅱ	橋台にひびわれ
上和田橋	カミワダハシ	和田山根線	不明	2.9	21.0	2023/12/11	Ⅰ	健全
四ツ小屋二十六号橋	ヨツコヤシヨンユウロウゴウウキョウ	末戸松本古川数学学校線	不明	3.4	5.0	2024/3/22	Ⅰ	健全
和田1号橋	ワダイチゴウウキョウ	駅前線	1970	4.3	7.3	2024/2/2	Ⅱ	床版に鉄筋露出
前田小橋	マエダコバシ	前田線	不明	2.3	7.4	2024/2/2	Ⅱ	床版に鉄筋露出
仁井田堰橋1	ニイダセキハシ	末戸松本6号線	不明	8.5	16.0	2024/2/26	Ⅱ	側壁目地材欠損
仁井田堰橋2	ニイダセキハシ	末戸松本6号線	不明	8.6	4.0	2024/2/6	Ⅱ	地覆に欠損
前田1号橋	マエダイチゴウウキョウ	前田2号線	不明	3.4	18.0	2024/2/29	Ⅱ	頂版にひびわれ、剥離
四ツ小屋三十八号橋	ヨツコヤシヨンユウハチヨウウキョウ	四ツ小屋大通1号線	不明	5.3	7.0	2024/2/26	Ⅱ	床版に鉄筋露出
黒沼団地橋	クロヌマダンチハシ	黒沼団地1号線	不明	2.3	6.0	2024/2/29	Ⅱ	頂版に剥離、漏水
石川小橋	イシカワコバシ	石川1号線	不明	3.2	4.5	2024/2/29	Ⅱ	側壁にひびわれ、剥離
坂本橋	サカモトハシ	坂本諸井線	1962	2.0	6.0	2024/2/29	Ⅱ	側壁に剥離
四ツ小屋二十九号橋	ヨツコヤシヨンユウジュウユウゴウウキョウ	御野場6号線	不明	3.5	6.0	2024/2/26	Ⅱ	床版に鉄筋露出、橋台にひびわれ
四ツ小屋二十四号橋	ヨツコヤシヨンユウヨンゴウウキョウ	柳林坂ノ上線	1969	2.1	7.5	2023/12/11	Ⅱ	主桁腐食、下部工ひびわれ
四ツ小屋十四号橋	ヨツコヤジユウヨンゴウウキョウ	柳林坂ノ上線	2012	3.6	7.4	2024/1/23	Ⅰ	健全
下川原橋	シモカワハシ	坂本諸井線	不明	3.2	6.0	2023/12/13	Ⅱ	頂版、側壁に漏水・遊離石灰
四ツ小屋五号橋	ヨツコヤゴゴウウキョウ	城下当場菖蒲沼線	不明	5.3	6.1	2024/1/20	Ⅱ	床版と側壁にひびわれ
秋田南大橋	アキタミナミオホハシ	豊岩御野場線	1998	689.0	15.3	2023/11/14	Ⅲ	主桁にひびわれ
四ツ小屋十一号橋	ヨツコヤジユウイチゴウウキョウ	小阿地坂ノ下線	不明	4.7	6.5	2024/1/23	Ⅰ	健全
大仁加羅橋	オホニカラハシ	神内奥出線	1971	14.5	3.6	2024/3/2	Ⅱ	床版に遊離石灰
四ツ小屋三十六号橋	ヨツコヤシヨンユウロウコウウキョウ	四ツ小屋中野1号線	不明	4.8	14.0	2023/12/13	Ⅱ	頂版に漏水・遊離石灰
柳林橋	ヤナギハシ	仁井田下新田1号線	1964	13.7	4.7	2024/3/22	Ⅰ	補修実施済み
四ツ小屋十号橋	ヨツコヤジユウゴウウキョウ	仁井田横山中野線	1965	6.3	3.8	2023/12/13	Ⅱ	下部工に剥離・鉄筋露出
高岡3号橋	タカオカサンゴウウキョウ	高岡大沢線	1967	3.6	5.2	2023/12/13	Ⅱ	頂版に剥離・鉄筋露出
馬洗橋	ウマアラハシ	仁井田横山中野線	不明	5.0	3.5	2024/2/28	Ⅱ	床版に漏水
万事神橋	マンジガミハシ	河辺万事神線	不明	16.0	6.2	2024/3/22	Ⅱ	床版ひび割れ
豊口二号橋	トヨグチニコウウキョウ	猿田古野線	不明	5.0	4.5	2024/2/28	Ⅱ	主桁鉄筋露出、橋台剥離
大久保古川橋	オホクベフルカワハシ	仁井田堂回1号線	2015	12.1	5.5	2023/12/13	Ⅰ	健全
館岡小路橋	タナカウジハシ	仁井田上新田3号線	1954	5.0	4.6	2023/12/13	Ⅱ	下部工にうき
大山田橋	オヤマタハシ	大山田1号線	不明	7.3	5.0	2024/2/7	Ⅱ	支承に劣化
目長田古川橋	メダガフルカワハシ	仁井田1号線	不明	11.5	5.5	2024/1/23	Ⅱ	主桁に鉄筋露出
寺沢川二号橋	テラサワガワニコウウキョウ	古野荒巻線	不明	9.2	7.0	2024/1/19	Ⅱ	主桁にひびわれ
中丁橋	ナカチョウハシ	仁井田牛島線	不明	5.9	6.8	2024/2/26	Ⅱ	床版に漏水、橋台に剥離
刈切線一号橋	カリキレンイチゴウウキョウ	塚廻五十五枚線	不明	4.0	2.4	2024/3/22	Ⅰ	健全
幹準橋	カンジュンハシ	仁井田牛島線	1954	4.3	3.6	2023/12/13	Ⅱ	床版に剥離・鉄筋露出
切上橋	キリアゲハシ	仁井田本通線	不明	6.5	9.6	2024/1/23	Ⅱ	添架管取付部に錆汁を伴う漏水
潟中島橋2	カサナジマハシ	落見町新田一丁目線	2001	8.0	2.0	2024/2/7	Ⅱ	橋台に土砂堆積
潟中島橋1	カサナジマハシ	落見町新田一丁目線	不明	5.4	6.4	2024/2/7	Ⅱ	床版に剥離・鉄筋露出
釜場橋	カマバハシ	神内大又1号線	1976	6.0	5.5	2024/3/22	Ⅱ	市道通行止め措置
粕谷道線一号橋	カサヤチセンイチゴウウキョウ	仁井田粕道1号線	1959	3.0	3.0	2024/2/28	Ⅱ	床版に鉄筋露出、橋台に剥離
境田3号橋	サカイダサンゴウウキョウ	大沢境田線	1973	3.1	18.1	2023/12/13	Ⅱ	頂版に剥離・鉄筋露出
二ツ屋大野二号橋	フタツヤオノニコウウキョウ	仁井田大野緑町線	不明	3.4	23.0	2024/2/26	Ⅰ	健全
境田2号橋	サカイダニコウウキョウ	大沢境田線	1962	2.3	24.1	2023/12/13	Ⅱ	頂版、側壁にひびわれ
境田1号橋	サカイダイチゴウウキョウ	大沢境田線	1953	2.3	13.6	2024/2/29	Ⅱ	頂版にひびわれ、遊離石灰
前田一号橋	マエダイチゴウウキョウ	荒巻前田線	1968	6.2	3.8	2024/2/26	Ⅱ	頂版にひびわれ
中田橋	ナカタハシ	大沢線	不明	5.0	5.6	2024/2/29	Ⅱ	床版にひびわれ
荒巻一号橋	アラマキイチゴウウキョウ	上北手牛島線	不明	4.5	7.1	2023/12/14	Ⅱ	主桁、側壁に異常なたわみ
荒巻橋	アラマキハシ	上北手牛島線	1968	6.3	4.7	2024/2/2	Ⅱ	床版に鉄筋露出
大野橋	オノハシ	仁井田新田大野牛島西線	1998	13.9	8.0	2024/2/28	Ⅱ	頂版、側壁、隔壁にひびわれ
牛島仁井田自歩道橋	ウシジマニイダジボドウウキョウ	牛島仁井田自歩道線	不明	18.8	3.0	2024/3/22	Ⅱ	橋脚鉄筋露出
猿田川端橋	サルダガワバタハシ	二ツ屋牛島線	2009	20.4	9.0	2024/2/29	Ⅱ	主桁防食機能劣化、床版遊離石灰
曾場1号橋	ソウバイチゴウウキョウ	広域河辺北野田神内線	1993	6.3	8.5	2023/9/21	Ⅱ	通行止め措置
畑1号橋	ハタケイチゴウウキョウ	畑線	1958	4.0	5.0	2024/2/7	Ⅱ	床版に鉄筋露出
牛島車輛基地跨線橋	ウシジマヤリヨウキチコセンキョウ	上北手牛島線	1968	146.0	8.0	2023/8/31	Ⅲ	鋼部材に腐食
境田橋	サカイダハシ	百崎柳館線	不明	5.3	5.0	2024/2/28	Ⅱ	床版、橋台に漏水
畑3号橋	ハタケサンゴウウキョウ	畑線	不明	9.7	6.0	2024/2/29	Ⅱ	側壁に遊離石灰

令和5年度 定期点検結果内訳

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	点検実施 年月日	判定 区分	所見等
畑2号橋	ハタケニコウキョウ	畑線	1976	4.0	4.9	2024/2/7	Ⅱ	地覆に鉄筋露出、欠損
梨平川橋	ナシヒラカワハシ	大戸梨平線	不明	4.1	6.9	2023/12/14	Ⅲ	主桁に剥離・鉄筋露出
持田橋	モチダハシ	百崎境田1号線	不明	12.4	4.0	2023/12/14	Ⅰ	健全
太田沢跨線橋	オオタザワセンキョウ	太田町兎谷地線	1968	36.0	4.0	2023/8/31	Ⅲ	橋脚に剥離・鉄筋露出
百石橋	ヒヤクコウハシ	古川新町愛宕下線	1983	44.2	9.2	2024/3/22	Ⅰ	補修実施済み
会沢橋	カイザハシ	本木八慶線	1995	7.4	6.2	2023/12/13	Ⅰ	健全
勝平新橋	カチラシハシ	金属団地1号線	1988	163.0	12.0	2024/3/6	Ⅱ	主桁に鉄筋露出
下新橋	シモシンハシ	下新橋線	1981	35.4	7.0	2024/3/22	Ⅰ	補修実施済み
台橋	ダイハシ	杉沢線	1971	54.0	3.5	2024/3/22	Ⅰ	補修実施済み
上前田二号橋	カミエタニコウキョウ	上前田二号橋線	2017	7.9	4.0	2024/3/22	Ⅰ	補修実施済み
四丁目橋	ヨンチョウメハシ	四丁目橋線	1972	24.7	4.5	2024/2/29	Ⅱ	横桁・支承腐食
脇袋橋	ワキブクロハシ	留見瀬尼沢線	不明	2.3	4.9	2024/2/29	Ⅱ	橋台に遊離石灰、漏水
新中島橋	シンナカジマハシ	保戸野八丁千秋中島町線	1968	40.8	5.5	2024/3/22	Ⅰ	健全
川原橋	カワラハシ	川原2号線	1982	24.6	4.5	2024/3/22	Ⅰ	補修実施済み
八幡田三号橋	ハチマンテンサンゴウキョウ	秋操東自歩道線	不明	12.3	2.8	2023/12/11	Ⅰ	健全
八田橋	ハッタハシ	八田橋線	2009	29.5	4.6	2023/12/11	Ⅱ	主桁に腐食、床版に防食機能の劣化
八柳橋	ヤツヤナギハシ	将軍野外旭川線	2008	37.9	6.5	2024/2/29	Ⅱ	橋台に遊離石灰、橋脚にひびわれ
大排水五号橋	ダイハイスイゴウキョウ	金足添川線	不明	5.1	23.4	2024/1/20	Ⅱ	床版に漏水、側壁にひびわれ
添川六号橋	ソエガワロクゴウキョウ	添川7号線	不明	3.5	2.7	2024/3/22	Ⅰ	補修実施済み
おいだら大橋	オイダラオオハシ	仁別木曽石線	1995	95.0	11.0	2024/3/15	Ⅱ	橋台にひびわれ
穀丁橋	コクチョウハシ	飯島川端古道線	1975	65.0	4.0	2023/12/11	Ⅱ	主桁補剛材に局所的な破断
堀川大橋	ホリカワオオハシ	秋田港北線	2003	4.6	7.5	2024/3/12	Ⅱ	主桁剥離・遊離石灰、床版剥離
槻ノ木橋	ツキノキハシ	槻ノ木右馬之丞線	1966	20.8	3.7	2024/3/12	Ⅱ	主桁剥離・遊離石灰、床版剥離
低橋	ヘダハシ	岩城6号線	1966	16.9	3.6	2023/12/11	Ⅱ	防護柵に破断
高橋1	タカハシ	槻ノ木青崎線	1970	16.0	4.0	2024/3/12	Ⅱ	床版鉄筋露出、橋脚に鉄筋露出
下向橋	シモムカイハシ	槻ノ木青崎線	不明	14.1	4.1	2024/3/22	Ⅰ	補修実施済み
堀内橋	ホリウチハシ	金足堀内小泉線	1968	8.1	5.4	2023/12/14	Ⅱ	下部工ひびわれ、袖擁壁亀裂