

## 令和7年度定期点検結果内訳

道路橋名	フリガナ	路線名	判定区分	所見等
三福橋	サンフクハシ	三福線	Ⅱ	主桁漏水、下部工ひび割れ
三福1号橋	サンフクイチゴウキョウ	三福線	Ⅱ	鋼部材腐食、床版剥離、漏水
中ノ沢1号橋	ナカノサワイチゴウキョウ	中の沢線	Ⅰ	床版遊離石灰、支承劣化
折戸1号橋	オリトイチゴウキョウ	折戸高尾線	Ⅰ	健全
山田一号橋	山田線	Ⅱ	主桁・橋台ひび割れ、床版遊離石灰	
合ヶ沢二号橋	アイガサワニコウキョウ	名ヶ沢線	Ⅰ	下部工洗堀
桑木田橋	クワキダハシ	名ヶ沢線	Ⅱ	床版漏水、下部工鉄筋露出
長根二号橋	ナガネニコウキョウ	柏木長根五郎兵衛沢線	Ⅱ	下部工洗堀
太田橋	オオタハシ	名ヶ沢沼尻線	Ⅱ	床版鉄筋露出、下部工ひび割れ
田向橋	タムカイハシ	細田田向線	Ⅱ	主桁漏水、下部工ひび割れ
曲田橋	マガタハシ	曲田沢橋線	Ⅱ	主桁腐食
大繫橋	オオツギハシ	大繫橋線	Ⅱ	床版ひび割れ、下部工剥離
竹の花橋	タケノハナハシ	竹の花細田線	Ⅰ	橋台鉄筋露出
平尾鳥橋	ヒラオトリハシ	大巻西野線	Ⅱ	主桁腐食欠損、床版・橋台鉄筋露出
羽川橋	ハネカワハシ	古堂下川原線	Ⅱ	床版ひび割れ（下部工補修工事実施）
杉沢橋	スギサワハシ	杉沢線	Ⅱ	床版ひび割れ、下部工漏水
鳥屋沢橋	トリヤサワハシ	赤坂館腰線	Ⅱ	床版鉄筋露出、橋台すり減り
赤坂橋	アカサカハシ	赤坂館腰線	Ⅰ	舗装ひび割れ
下浜駅東西歩道橋	シモハマエキトウサイドウサダイチゴウキョウ	横長根水垂線	Ⅱ	上部工破断、下部工腐食
嘉右工門橋	カエモンハシ	椿台三替沢線	Ⅰ	床版遊離石灰、鉄筋露出
檜田橋	ヒノダハシ	檜田上野4号線	Ⅰ	健全
中沢橋	ナカザハシ	長浜橋本上中沢線	Ⅰ	健全
狐森一号橋	キツネモリイチゴウキョウ	豊岩小山線	Ⅱ	漏水
狐森二号橋	キツネモリニコウキョウ	豊岩神田6号線	Ⅱ	下部工欠損、漏水
バツタラ橋	ハツタラハシ	豊岩狐森2号線	Ⅱ	下部工漏水
駒坂台橋	コマサカダハシ	上野七曲台線	Ⅱ	主桁・下部工ひび割れ、横桁鉄筋露出
山崎山橋	ヤマザキヤマハシ	山崎橋台線	Ⅱ	ひび割れ
田草川1号橋	タノグサガワイチゴウキョウ	芝野田草川線	Ⅰ	床版鉄筋露出
田草川2号橋	タノグサガワニコウキョウ	芝野田草川線	Ⅰ	地覆欠損
豊岩大日沢一号橋	トヨイワオホヒサワイチゴウキョウ	豊岩大日沢2号線	Ⅱ	床版目地欠損、下部工漏水
中の橋	ナカノハシ	川原田2号線	Ⅲ	鋼部材腐食、減肉欠損
本田橋	ホンデンハシ	本田妙法線	Ⅱ	床版・下部工ひび割れ
神内川橋	シノノウカハシ	神内宮崎線	Ⅱ	主桁ひび割れ、橋台漏水
榊表橋	ササキオモテハシ	榊表線	Ⅰ	健全
地蔵川農道橋	ジゾウガワノウドハシ	末戸松本10号線	Ⅱ	間詰床版遊離石灰、橋台ひび割れ
地蔵川橋	ジゾウガハシ	地蔵田1号線	Ⅱ	橋台ひび割れ
御野場新橋	オノノハシ	豊岩御野場線	Ⅰ	健全
第三横山橋	ダイサンヨコヤマハシ	横山向谷地線	Ⅰ	舗装ひび割れ
新館ノ下橋	シンカンノシタハシ	古野荒巻線	Ⅱ	床版ひび割れ
新屋桜橋	アラヤサクラハシ	新屋元町大川町3号線	Ⅰ	主桁ひび割れ
仁井田中谷地二号橋	ニイダナカヤチニコウキョウ	仁井田中谷地線	Ⅰ	健全
苗代沢橋	ナヲシロサワハシ	苗宝線	Ⅰ	健全
東潟敷二号橋	ヒガシカタシニコウキョウ	東潟敷南団地17号線	Ⅲ	主桁漏水、防護柵破断
庚塚橋	カノヅカハシ	牛島西二丁目1号線	Ⅰ	健全
福島橋	フクシマハシ	仁井田牛島線	Ⅱ	間詰剥離、遊離石灰
開中道一号橋	ヒラキナカミチイチゴウキョウ	牛島茨島線	Ⅱ	主桁垂直補剛材欠損
梨平向田橋	ナシヒラムカイダハシ	梨平向田線	Ⅱ	下部工漏水

## 令和7年度定期点検結果内訳

道路橋名	フリガナ	路線名	判定区分	所見等
雷橋	カミナリハシ	百崎柳館線	I	健全
飛沢橋	ヒザワハシ	繁沢線	II	局所的な剥離・鉄筋露出、橋脚ひび割れ
前田橋	マエダハシ	上前田線	II	伸縮目地漏水
種ヶ崎2号線橋	タネガサキニコウセンキョウ	種ヶ崎2号線	II	床版鉄筋露出、橋台欠損
上前田一号橋	カミマエダイチゴウキョウ	上前田一号橋線	II	床版鉄筋露出、橋台ひび割れ
古館ノ下橋	フルタテノシタハシ	古館ノ下橋線	II	伸縮目地漏水
宝川橋	タカラカハシ	宝川橋線	II	床版鉄筋露出
杉沢橋	スギサワハシ	東萱森線	I	健全
賀川一号橋	カガワイチゴウキョウ	賀川一号橋線	II	下部工ひび割れ
前田表橋	マエダオモテハシ	柳館松崎1号線	II	橋台ひび割れ
関根橋	セキネハシ	下北手和田線	I	健全
貝ノ沢橋	カイノサワハシ	中山谷貝ノ沢線	II	下部工鉄筋露出
戌川原橋	イヌガワラハシ	戌川原1号線	II	主桁ひび割れ、下部工うき、防護柵腐食
五関橋	ゴセキハシ	五関橋線	II	主桁間詰・伸縮目地部漏水
八郎橋	ハチロウハシ	蓮沼手形山線	II	床版遊離石灰
保戸野新橋	ホトノシンバシ	保戸野新橋線	II	支承ピンチプレート欠損
保戸野八橋境橋	ホトノヤハセサカイハシ	八橋本町三和町線	II	下部工ひび割れ、遊離石灰
川崎三号橋	カサキサンゴウキョウ	谷内佐渡11号線	II	下部工鉄筋露出
田五郎五号橋	タゴロウゴウキョウ	八橋本町田五郎1号線	I	健全
田五郎六号橋	タゴロウロクゴウキョウ	八橋外旭川線	II	ひび割れ
田五郎七号橋	タゴロウナナゴウキョウ	八橋本町三和町線	II	床版鉄筋露出
二階堤橋	ニカイツミハシ	添川広面線	I	舗装ひび割れ
川原一号橋	カワライチゴウキョウ	太平大通線	II	下部工剥離、鉄筋露出
川原二号橋	カワラニコウキョウ	太平大通線	II	床版ひび割れ、橋台欠損
新竹生橋	シンタケオイハシ	柳田4号線	II	鋼材腐食
大松沢橋	オオマツザワハシ	手形田中13号線	II	橋台遊離石灰、鉄筋露出
目長崎橋	メナガサキハシ	本町3号線	II	上部工剥離、下部工欠損
手形扇田5号線橋	テガタオウキゴウセンキョウ	手形扇田5号線	II	主桁・下部工欠損、地覆ひび割れ
臨海工業団地一号橋	リンカイコウギョウダイチゴウキョウ	寺内神屋敷6号線	II	主桁・橋台ひび割れ
保戸野一号橋	ホトノイチゴウキョウ	八橋本町三和町線	II	主桁剥離、鉄筋露出
五反田橋	ゴタンダハシ	太平大通線	II	上部工漏水、鉄筋露出
扇田二号橋	オウギタニコウキョウ	手形扇田3号線	I	健全
上皿見内橋	カミサラミナイハシ	太平山谷皿見内線	II	伸縮目地漏水、下部工洗堀
一ノ坪橋	イチノツボハシ	秋操東自歩道線	II	床版欠損
扇田一号橋	オウギタイチゴウキョウ	扇田才ノ浜1号線	II	主桁剥離、鉄筋露出
柳田橋	ヤナギダハシ	柳田本線	II	床版鉄筋露出
館の越橋	タテノコシハシ	黒沢3号線	II	主桁ひび割れ、橋台洗堀
八田一号橋	ハッタイチゴウキョウ	八田4号線	II	上部工鉄筋露出
八田二号橋	ハッタニコウキョウ	太平八田線	II	主桁・橋台鉄筋露出
谷山一号線	タニヤマイチゴウキョウ	野田三郎屋敷線	II	橋台うき
梶ノ目一号橋	カジノメイチゴウキョウ	泉外旭川線	II	床版遊離石灰、下部工欠損
梶ノ目二号橋	カジノメニコウキョウ	外旭川梶ノ目6号橋	II	床版鉄筋露出
卸売市場西三号橋	オシウリシヅヨウニシヤウキョウ	中央市場西自歩道5号線	II	床版間詰・橋台遊離石灰
鬼越橋	オニコシハシ	鬼越橋線	II	下部工鉄筋露出
井戸尻橋	イデシリハシ	泉濁川線	II	橋台すり減り
井戸尻二号橋	イデシリニコウキョウ	泉濁川線	II	橋台鉄筋露出
井戸尻三号橋	イデシリサンゴウキョウ	濁川家ノ前線	II	下部工漏水

## 令和7年度定期点検結果内訳

道路橋名	フリガナ	路線名	判定区分	所見等
鳥谷場二号橋	トリヤバニゴウキョウ	鳥谷場向山1号線	Ⅱ	側壁漏水
濁川団地一号橋	ニゴリカワダンチチゴウキョウ	濁川家ノ前1号線	Ⅰ	健全
濁川団地二号橋	ニゴリカワダンチニゴウキョウ	濁川家ノ前1号線	Ⅰ	健全
朝鮮二号橋	チヨウセンニゴウキョウ	将軍野向山3号線	Ⅱ	伸縮目地漏水
大排水二号橋	前谷地二号橋線	Ⅱ	床版鉄筋露出	
大排水四号橋	ダイサイスイヨウニゴウキョウ	中央市場西4号線	Ⅱ	下部工ひび割れ
大排水路一号橋	ダイサイスイイチゴウキョウ	四ツ谷笹岡線	Ⅱ	地覆剥離
草生津川小橋	クサヅガワコハシ	金足添川線	Ⅱ	主桁腐食
森腰二号橋	モリコシニゴウキョウ	口ノ田鎌ノ沢線	Ⅱ	橋台欠損
土崎駅南跨道橋	ツチザキエキミナミコトウキョウ	秋田港四ツ谷線	Ⅱ	床版・下部工ひび割れ
中谷地一号橋	ナカヤチチゴウキョウ	中谷地小谷地線	Ⅱ	橋台ひび割れ
将軍野団地五号橋	シヨウゲンダンチゴウキョウ	将軍野桂町3号線	Ⅱ	主桁・橋台鉄筋露出
濁川橋	ニゴリカワハシ	蟹子沢森ノ腰線	Ⅱ	主桁鉄筋露出
神田三ノ堰二号橋	カンダサンノセキニゴウキョウ	神田三ノ堰1号線	Ⅱ	上部工鉄筋露出
三本松橋	サンボンマツハシ	広域添川下北手線	Ⅰ	健全
新池橋	シンイケハシ	浜ナシ山港北線	Ⅱ	橋台ひび割れ
丹波沢橋	タニバサワハシ	神内大又2号線	Ⅲ	主桁腐食、橋台洗堀
大又川橋	オホマタガワハシ	神内大又2号線	Ⅲ	主桁腐食、橋台洗堀
沼端八号橋	ヌマハタハチゴウキョウ	沼端12号線	Ⅰ	健全
西袋橋	ニシフクロハシ	飯田2号線	Ⅱ	床版鉄筋露出
水尻一号橋	ミヅシリイチゴウキョウ	飯島下新城線	Ⅱ	目地剥離、漏水
宮ノ下橋	ミヤノシタハシ	道川線	Ⅱ	上部工鉄筋露出
飯島大橋	イヅマオハシ	飯島金足線	Ⅰ	健全
飯島川端橋	イヅマカワハタハシ	飯島川端2号線	Ⅱ	下部工剥離、鉄筋露出
中橋二号橋	ナカハシニゴウキョウ	中橋二号橋線	Ⅱ	橋台漏水
岩城橋	イワキハシ	糠塚槻ノ木線	Ⅲ	床版鉄筋露出
堂の下橋	ドウノシタハシ	仁別木曾石線	Ⅱ	主桁鉄筋露出、橋台ひび割れ
琵琶沼小橋	ヒバヌマコハシ	北部公民館線	Ⅱ	橋台漏水
毛無谷地橋	ケナシヤチハシ	追分小友線	Ⅱ	橋台漏水
長岡橋	ナガオカハシ	追分小友線	Ⅱ	床版鉄筋露出
熊野田橋	クマノダハシ	長岡線	Ⅱ	主桁剥離、鉄筋露出
小又橋	オモタハシ	水上沢腔市線	Ⅱ	下部工漏水
小又二号橋	オモタニゴウキョウ	小又2号線	Ⅱ	支承アンカーボルト緩み
小又三号橋	オモタサンゴウキョウ	小又2号線	Ⅱ	床版ひび割れ
白山一号橋	シラヤマイチゴウキョウ	小又白山線	Ⅱ	支承アンカーボルト緩み
白山三号橋	シラヤマサンゴウキョウ	小又白山線	Ⅰ	健全(補修工事实施)
白山四号橋	シラヤマヨンゴウキョウ	小又白山線	Ⅱ	支承アンカーボルト緩み
白山五号橋	シラヤマゴウキョウ	小又白山線	Ⅱ	防食機能劣化
片田橋	カタタハシ	金足片田高岡線	Ⅱ	床版鉄筋露出
福田二号橋	フクダニゴウキョウ	金足福田1号線	Ⅱ	床版鉄筋露出、防護柵腐食
駒込橋	コマゴメハシ	広域金足黒川線	Ⅰ	健全
黒川橋	クロカワハシ	金足黒川3号線	Ⅱ	伸縮目地漏水、地覆鉄筋露出
黒川二号橋	クロカワニゴウキョウ	金足黒川2号線	Ⅱ	床版鉄筋露出、橋台洗堀
黒川橋	クロカワハシ	百崎柳館線	Ⅱ	鉄筋露出、漏水