

# 市内で発生した風車ブレードの落下事故について

## 1 発電所概要

|       |                          |
|-------|--------------------------|
| 発電事業者 | さくら風力株式会社                |
| 所在地   | 秋田市新屋浜関町後地内              |
| 発電所名  | 新屋浜風力発電所                 |
| 運転開始日 | 平成21(2009)年8月(稼働後16年)    |
| 発電出力  | 1,990kW                  |
| 風車型名  | エネルギー E82                |
| ハブ高   | 78m                      |
| ブレード長 | 約40m※ ※ブレード長は市で独自に推定したもの |
| ロータ直径 | 82m                      |

## 2 5月2日に発生した事故現場の状況



## 3 事故後の本市の対応

### ①発電事業者への点検および安全確保についての周知

実施日：令和7年5月3日

内容：市内に立地する風力発電所の発電事業者11社に対し、設備の点検、安全管理の徹底および安全管理体制に関するヒアリング実施への協力についてメールにて通知。

### ②市内に所在する風力発電事業者へのヒアリング

実施日：令和7年5月7日～同月26日

内容：・風力発電所の安全・保守体制について  
・市民の風力発電所への立ち入りの制限について  
・今後の対応策について

### ③経産省への緊急要望

実施日：令和7年5月8日

内容：・事故原因の早期究明について  
・風力発電における安全対策の強化・徹底について  
・安全基準の見直しと自治体の関与について

→要望書については別紙参照

### ④県内の陸上風力発電所の立地状況に係る調査について

実施日：令和7年5月16日

内容：・県からの要請で、本市内に設置された陸上風力発電所(17サイト)の現地調査を行った。  
・各発電所における基本情報および調査の結果を基に調査票の提出を行った。