

# 9月大雨による住家被害

(単位：棟)

地区	住家被害											備考
	罹災証明書判定区分						福祉調査	合計	被害の内訳			
	全壊	大規模半壊	中規模半壊	半壊	準半壊	準半壊に至らない	床下浸水		土砂	床上浸水	床下浸水	
千秋	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	
手形	0	0	0	0	0	4	1	5	0	0	5	
手形字	0	0	0	0	0	4	0	4	0	1	3	
中通	0	0	0	0	0	2	1	3	0	0	3	
南通	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	
保戸野	0	0	0	0	1	2	0	3	0	1	2	
高陽	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	2	
牛島西	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	3月追加1件
泉	0	0	0	3	5	44	1	53	0	9	44	
旭川	0	0	0	0	0	6	0	6	0	0	6	3月追加2件
桜	0	0	0	0	0	2	0	2	0	1	1	
八橋	0	0	5	18	5	38	3	69	0	30	39	
濁川	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	
添川	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	
広面	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	4	
新屋	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	
土崎港中央	0	0	0	0	0	2	0	2	0	1	1	
土崎港東	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	2	
土崎港西	0	0	1	0	0	4	0	5	0	1	4	
土崎港南	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	2	
土崎港北	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	3	
将軍野	0	0	0	2	0	38	6	46	0	2	44	
将軍野東	0	0	0	0	0	2	1	3	0	0	3	
将軍野南	0	0	0	0	0	2	0	2	1	0	1	3月追加1件

地区	住家被害											備考
	罹災証明書判定区分						福祉調査	合計	被害の内訳			
	全壊	大規模半壊	中規模半壊	半壊	準半壊	準半壊に至らない	床下浸水		土砂	床上浸水	床下浸水	
外旭川	0	0	0	0	0	6	0	6	0	0	6	
外旭川字	0	0	0	0	0	8	0	8	0	0	8	
飯島	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	
寺内	0	0	0	3	2	29	0	34	1	5	28	
<b>合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>26</b>	<b>14</b>	<b>212</b>	<b>13</b>	<b>271</b>	<b>3</b>	<b>52</b>	<b>216</b>	準半壊に至らない 4件追加